

RICOH Pro

RICOH
imagine. change.

Programme de
Formation

**Conduite de traceur
jet d'encre
PRO L5130e - L5160e**

**Ricoh Graphic
Communications**





- **Objectifs :**

- Savoir paramétrer le traceur grand format Pro L5000e.
- Maîtriser les réglages de la bibliothèque médias.
- Réaliser les opérations de maintenances.

- **Prérequis :**

Connaissance minimale d'utilisation d'un système d'impression jet d'encre wide format.

- **Nombre de participants :**

1 à 3 personnes (opérateur(s) supplémentaire(s) possible(s)).

- **Lieu :**

Site du client.

- **Durée :**

3 jours (21 heures).

- **Délais d'accès :**

J+3 suivant la date d'installation du matériel. Ce délai peut varier selon la disponibilité du formateur.

- **Disposition d'accessibilité aux personnes handicapées :** Les conditions d'accès sont sous la responsabilité du client.

- **Moyen pédagogique :**

Atelier pratique sur le matériel de production.
Guides utilisateurs.

- **Méthode et moyens utilisés :**

1 Ordinateur
1 Système d'impression Pro L5000e
1 RIP Colorgate Full

- **Moyen d'évaluation :**

L'évaluation de l'atteinte des objectifs est basée sur des ateliers pratiques avec exercices et mises en situation.

PROGRAMME DE FORMATION

- **Présentation physique de la machine :**

- Règles de sécurité autour de la machine.
- Alimentation arriere des supports imprimables.
- Enroulement avant des supports.
- Alimentation en Encre/cartouche de nettoyage/Rinçage/recupérateur de l'encre usagée (Conseil d'utilisation).

- **Présentation du système de nettoyage automatique.**

- **Présentation de la zone d'impression.**

- **Manipulation des supports/Bibliothèque :**

- Conseil d'utilisation des différents supports.
- Aspiration.
- Validation du calage automatique du support.
- Enregistrement dans la bibliothèque.
- Arrêt d'urgence/Modification des paramètres.

- **Manipulation du Rip Colorgate :**

- Importation des fichiers.
- Imposition / amalgame.
- Modification de la taille /Orientation.
- Sélection des paramètres supports pré enregistrés: Forex/métal/bois/verre etc etc...
- Sélection du profil colorimétrique pré définie pour chaque médias.
- Gestion de la couleur.
- Sélection des spots (couleur blanc).
- Application des profils de sorties pré défines pour les médias.
- Rip (traitement) du fichier.

- **Utilisation du site pour télécharger des profils colorimétriques pré définis par Ricoh pour le matériel :**
 - Création du compte client.
 - Rechercher un profil correspondant à une matière.
 - Téléchargement.
 - Installation dans le Rip Colorgate.
- **Conseil de nettoyage :**
 - Purge des têtes.
 - Nettoyage quotidien automatique ou manuel.
 - Nettoyage hebdomadaire.
 - Nettoyage arrêt longue durée.
- **Tour de table, conclusion et évaluation.**

RICOH Pro

Ricoh France S.A.S
Service Formation RGC

Parc ICADE Paris Orly Rungis
7-9 Ave Robert Schuman
94513 RUNGIS Cedex

Tel: +33(8)92 012 012
Fax: +33(8)21 017 401

FormationRGC@ricoh.fr